

PROGETTO D'INTERVENTO DI RESTAURO

Soggetto: antico stemma comunale

Materiale (analisi macroscopica): **pietra calcarea di origine sedimentaria**

Datazione: nessun documento fa riferimento a tale stemma, ma presumibilmente potrebbe essere coevo al Palazzetto del Podestà (origini trecentesche, con rimaneggiamenti del sec XVIII) sulla cui facciata è stato da sempre collocato.

Collocazione: Palazzetto del Podestà sito in P.zza Matteotti

Misure: altezza 65 cm, larghezza 40 cm, spessore 9 cm

Stato di conservazione (in termini Normal delle patologie del degrado):

1. incrostazioni (croste nere)
2. concrezioni
3. erosione
4. fratturazione
5. patina
6. alveolizzazione
7. esfoliazione
8. patina biologica
9. mancanze
10. macchie
11. ossidazione

Intervento di restauro:

1. preconsolidamento delle aree più degradate
2. rimozione depositi superficiali incoerenti
3. trattamento biocida
4. pulitura superficie lapidea
5. rimozione incrostazioni, concrezioni e macchie mediante impacchi
6. consolidamento strutturale della fratturazione, riassetto mediante inserzione di perni in acciaio e riadesione con resina
7. stuccatura e microstuccatura di lesioni, fessurazioni, zone alveolate e parti disgregate con malte idonee
8. integrazione plastica di parti mancanti con malte idonee
9. pulitura e trattamento del gancio in ferro (o eventuale sostituzione da valutare)
10. protettivo finale

Alla luce di quanto detto ed in relazione alle varie fasi elencate, si prevede come costo indicativo dell'intera operazione il seguente importo:

euro 260.00 + iva

N.B.: Date le particolari condizioni di degrado in relazione anche alla natura sedimentaria del manufatto, saranno necessarie prove di pulitura specifiche e localizzate, si informerà di conseguenza il responsabile della procedura in merito, riguardo possibili variazioni dell'importo.

Potenza Picena, lì 18 Marzo 2015